

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РБ

Башкирский республиканский
колледж культуры и искусства

Р.М. Янтурина

2022г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ(ОСИ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие , учебный корпус ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства

1.2. Адрес объекта: 453103 Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Проспект Ленина дом 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебное здание 5 этажей, 4800 ,1кв.м

1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта:2021г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по плану, капитального не требуется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение республики Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453103 Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Проспект Ленина дом 18

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :450015, РБ, г.Уфа ул. Революционная 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности :образование и проживание

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием , в т.ч. проживанием

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети , взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность : посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 340 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные такси №№ 32,34,41,43,45,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Троллейбус № 3.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 27 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *не требуется*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| 2 | <i>в том числе инвалиды:</i> передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», (Б - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | № фото |
|-------|---|---|--------|
|-------|---|---|--------|

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №4 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №5 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №6 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №7 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: При выполнении рекомендаций указанных в пункте 4 объект является полностью доступным для всех категорий лиц с инвалидностью.

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|---|
|-------|---|---|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить противоскользящее покрытие. Организовать альтернативный путь мимо рамки металлоискателя на главном входе. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Для преодоления вертикальных путей внутри здания приобрести ступенькоход. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить слева от унитаза поручень. Установить доводчик на дверь. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Обозначить пути эвакуации и зоны целевого назначения. (Информационные таблички-предназначение помещений и пути следования). |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается. |

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Исследование проводилось сертифицированным экспертом Ивановой А.М.. Сертификат эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения № ЭТ-01-190049 выдан Всероссийским обществом инвалидов система добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 20__ г.,

2. Акта обследования объекта: № _____ акта ' _____ 2 _____ от
« _____ » _____ 20__ г.

В составе:

Директор



Р.М. Янтурина

Начальник АХО



Л.В. Ульянова

Специалист по ОТ



И.Ф. Ершова



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РБ «БРККиИ»

Янтура Р.М.

20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие , учебный корпус ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства

1.2. Адрес объекта: 453103 Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Проспект Ленина дом 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебное здание 5 этажей, 4800 ,1кв.м

1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта: 2021г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по плану, капитального не требуется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение республики Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453103 Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Проспект Ленина дом 18

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :450015, РБ, г.Уфа ул. Революционная 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности :образование и проживание

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием , в т.ч. проживанием

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети , взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность :посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 340 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №№ 32,34,41,43,45,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Троллейбус № 3.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 27 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *не требуется*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», (Б - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | № фото |
|-------|--|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №4 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №5 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №6 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №7 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: При выполнении рекомендаций указанных в пункте 4 объект является полностью доступным для всех категорий лиц с инвалидностью.

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить противоскользкое покрытие. Организовать альтернативный путь мимо рамки металлоискателя на главном входе. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Для преодоления вертикальных путей внутри здания приобрести ступенькоход. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить слева от унитаза поручень. Установить доводчик на дверь. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Обозначить пути эвакуации и зоны целевого назначения. (Информационные таблички-предназначение помещений и пути следования). |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается. |

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Исследование проводилось сертифицированным экспертом Ивановой А.М.. Сертификат эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения № ЭТ-01-190049 выдан Всероссийским обществом инвалидов система добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1.

Размещение информации на Карте доступности согласовано

Специалист по ОТ _____

Ершова

И.Ф. Ершова

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РБ
«БРККиИ»
Янтурина Р.М.
«25» февраля 2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

г. Стерлитамак РБ

«25» февраля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта : Общежитие, учебный корпус ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства.

1.2. Адрес объекта 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Проспект Ленина 18.

1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4800,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да)

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2021 год.

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение республики Башкортостан Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, ГБПОУ РБ «БРККиИ».

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Проспект Ленина 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №№ 32,34,41,43,45,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Троллейбус № 3.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 27 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *не требуется*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», (Б - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | № фото |
|-------|--|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (кроме К) | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №4 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №5 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №6 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | https://disk.yandex.ru/d/Fv8wd6lZXrOH4A , папка №7 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: При выполнении рекомендаций указанных в пункте 4 объект является полностью доступным для всех категорий лиц с инвалидностью.

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить противоскользящее покрытие. Организовать альтернативный путь мимо рамки металлоискателя на главном входе. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Для преодоления вертикальных путей внутри здания приобрести ступенькоход. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить слева от унитаза поручень. Установить доводчик на дверь. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Обозначить пути эвакуации и зоны целевого назначения. (Информационные таблички-предназначение помещений и пути следования). |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается. |

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Исследование проводилось сертифицированным экспертом Ивановой А.М.. Сертификат эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения № ЭТ-01-190049 выдан Всероссийским обществом инвалидов система добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1.

Руководитель
рабочей группы Директор И.М. Якушкин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Начальник АЭЧ ЧУ Л.В. Ульянова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Специалист по ОТТ Ершова И.Р. Ершова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов председатель Холчтов Р.И. И.И. Якушкин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
зам. председателя Исаковс А.В. Исаковс
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



представители организации,
расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБЦОУ РБ БРККий РБ. г. Стерлитамак. ул. Проспект Ленина.18
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | Не приспособлено | все | <ul style="list-style-type: none"> - установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов - индикация доступности здания | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | - | Не приспособлено | все | <ul style="list-style-type: none"> - установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов - устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения, выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия. Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка. - Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|---|---|------------------------|-----|---|----------------|
| 1.5 | Автомобильная парковка | Нет | - | - | Частично приспособлена | все | - Предусмотреть не менее одного машиноместа на расстоянии не более 100 м от входа (по согласованию с ГИБДД) | Текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающей к зданию | ДП-В | - | - | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать парковку для МГН не менее 1 машиноместа

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ГБПОУ РБ БРККиИ РБ, г. Стерлитамак, ул. Проспект Ленина.18
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | - | - | - | все | Установка противоскользящего покрытия, тактильных направляющих; маркировка крайних ступеней лестницы; | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | - | - | Соответствует | все | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Соответствует | все | - устройство противоскользящего покрытия | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | Соответствует | все | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | - | Соответствует | все | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДП-В | - | - | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: устройство противоскользящего покрытия

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ РБ БРККИ РБ, г. Стерлитамак, ул. Проспект Ленина, 18

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | - | все | - выделение части помещения, адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц. | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Соответствует | все | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Пандус на лестничных маршах отсутствует Отсутствуют поручни на высоте | К О | Ступенькоход | Текущий ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | - | Соответствует | все | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Недостаточно информационных табличек | все | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Соответствует | все | - | - |

II Заключение по объекту

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДП-В | – | – | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

22

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ РБ БРККИ РБ, г. Стерлитамак, ул. Проспект Ленина, 18

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | – | – | приспособлено | все | – | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | – | – | Частично приспособлено | все | – Установка ступенькохода – установка тактильных направляющих – установка информационных указателей | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | – | – | – | – | – | – |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | – | – | – | – | – | – |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | – | – | – | – | – | – |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | – | – | – | – | – | – | Закупка специализированного оборудования для улучшения качества обслуживания людей с инвалидностью |

23

III Заключение по акту

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-В | | - | Текущий ремонт, закупка оборудования, индивидуальные решения |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить поручни около раковин в столовой

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | – | – | – | – | – | – |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| места приложения труда | – | – | – | – |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

25

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ГБПОУ РБ БРККИ РБ, г. Стерлитамак, ул. Проспект Ленина.18

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | - | - | Соответствует | все | - | - |
| 5.2 | Душевая комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | Соответствует | все | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Соответствует | все | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | - | - | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: соответствует

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГБПОУ РБ БРККиИ РБ, г. Стерлитамак, ул. Проспект Ленина.18

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть | - | - | - | С.Г.О.К | - | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДП-В | - | - | Текущий ремонт |

17

Доступно полностью (К, О, С, Г, У) – доступно полностью (указать категорию инвалидности); ДЧ – доступно частично (указать категорию инвалидности); Д – доступно; ИИ – отсутствует.
*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные работы; ПР – технические работы по монтажу и организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить информационную доступность

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

28 листов

Директор _____

Р.М. Янгурина

Дата: _____

